

## TỜ TRÌNH

V/v sửa chữa chống thấm tại tiền sảnh Trung tâm Thông tin - Thư viện

Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế;  
- Phòng Cơ sở - Vật chất;  
- Phòng Kế hoạch – Tài chính,

Hiện nay, trước tiền sảnh của Trung tâm Thông tin – Thư viện đang bị hư hỏng với hiện trạng như sau: Do thời gian sử dụng đã lâu nên hệ thống thoát nước của mái hiên trước tiền sảnh đã xuống cấp, mái hiên mất khả năng chống thấm dẫn đến hiện tượng nước không thể chảy theo hệ thống ống dẫn nước (*chủ yếu là nước mưa và nước do hệ thống điều hòa thải ra*) mà thấm chảy ngược xuống tiền sảnh.

Vì vậy, Trung tâm Thông tin – Thư viện kính đề nghị Nhà trường xem xét sớm sửa chữa lại nhằm đảm bảo dòng chảy và cảnh quan cho trung tâm.

Rất mong Nhà trường quan tâm giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**HIỆU TRƯỞNG**

**PHÒNG CƠ SỞ - VẬT CHẤT**

**GIÁM ĐỐC TTTT – TV**

**PGS. TS Lê Văn An**

**Th.S Nguyễn Thanh Long**

**Nguyễn Thúc Phúc**

